

UNIDEN Bearcat UBC-69XLT, UBC-72XLT und UBC-92XLT Handscanner Serie

-- Ausfall der Rauschsperre, Lautstärke oder des Diskriminatorausgangs –

In einigen Fällen kann es zu Ausfällen der oben genannten Funktionen und sogar zu weiteren Ausfällen von Funktionen kommen. **Der Grund ist fast immer gleich:**

Die Verbindung zwischen den beiden Hauptplatinen sitzt NICHT richtig fest und somit ist die Kommunikation zwischen diesen beiden Platinen unterbrochen.

Abhilfe:

- Gerät öffnen
- Verbindungskabel der beiden Platinen suchen
- Verbindung auf festen Sitz prüfen und ggf. nachbessern
- Eventuell ein Stück Pappe, etc. zwischen den Verbindungen setzen, damit das Problem nicht (so schnell) wieder auftaucht.

Achtung! Diese Information ist **NUR** für versierte und autorisierte Service-Techniker gedacht! Das Entfernen oder Verletzen von Garantiesiegeln kann zu **Garantieverlusten** führen! Veränderungen an Geräten können **jegliche Zulassungen** erlöschen lassen!!