

Anschluss von externen Mikrofonen an Albrecht Sporty Space und Tectalk

Problem:

Die Funkgeräte **Tectalk** und **Sporty Space** haben einen gemeinsamen Stecker für Mikrofon und Ohrhörer. Beim Anschluß über den Adapter (Art.-Nr. 29 254) kann es vorkommen, daß

- der Ohrhörer -je nach Fabrikat unterschiedlich- viel zu laut klingt, besonders die Tastaturtöne
- das Mikrofon zu empfindlich ist. Besonders bei Motorradfahren im Voxbetrieb ist bei schneller Fahrt dann kaum noch etwas zu verstehen.

Diese Probleme wurden **besonders beim Kehlkopfmikrofon X 18** für Voxbetrieb bekannt.

Abhilfe:

Albrecht liefert anstelle des sonst üblichen Adapters (Art.-Nr. 29 254) einen

speziellen Zwischenstecker (Art.-Nr. 29 258),

der anstelle des bisherigen Adapters benutzt werden kann. Der neue Adapter enthält Dämpfungswiderstände für beide Richtungen.