

# Trident TRX-200 / Stabo XR1810 / Camnis HSC-350: Nachrüsten eines Diskriminator-Ausgangs

**Zum abnehmen des Diskriminator-Signals eignet sich der freie Löt-Punkt unterhalb des IC's.**

**TA-31136F  
PIN 9: AF OUT**

**Toshiba TA-31136F Datenblatt:  
<http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=TA31136F>**